

Ognyen
1050

Crna Gora
OPŠTINA BAR
05.07.2021

Priljeno:	Broj	Prilje	Vrijednost
Org. jed.	07-014/21-383		

014

OBRAZAC 1

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

„LUKA BAR“ AD
Obala 13.jula br.2
85 000 BAR

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

(adresa)

+ 382 67 492 082

OPŠTINA BAR – SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
(organ nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

(član 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za:

1. građenje novog objekta
2. rekonstrukciju postojećeg objekta – dio krovne konstrukcije skladišta 10 u Luci Bar
3. promjenu stanja u prostoru
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela objekat 2 na dijelu KP 6478/2, LZ 115 prema PPPN za obalno područje Crne Gore - Detaljna razrada lokacija „Prva faza Privredne zone Bar“ u opštini Bar (rekonstrukcija dijela krovne konstrukcije skladišta 10 u Luci Bar)

Katastarska opština _____ KO NOVI BAR

Opština _____ BAR

PRILOG:

- Dokaz o uplati naknade za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova u iznosu od 50, 00 € na žiro račun Opštine Bar, br. 510-8096777-61

Bar, 02. 07. 2021. godine
(mjesto i datum)

Vu
Izvršni direktor „Luka Bar“ AD:
Vladan Vučelić



(podnosilac zahtjeva)

* Rok za rješavanje po zahtjevu je 20 dana od dana podnošenja zahtjeva



LUKA BAR

LUKA BAR A.D.
Obala 13. Jula bb
85000 Bar
tel.: (030) 300-400
fax: (030) 300-402
www.lukabar.me

OPŠTINA BAR - SEKRETARIJAT ZA
UREĐENJE PROSTORA

Bulevar Revolucije br. 1
85 000, Bar

„LUKA BAR“ AD

Broj: 5977
Bar, 02. 07. 2021. g.

PREDMET: Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju skladišta 10 u Luci Bar (rekonstrukcija na dijelu krovne konstrukcije)

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa Zahtjevom za izdavanje UTU za rekonstrukciju postojećeg objekta – dijela krovne konstrukcije skladišta 10 u Luci Bar, na dijelu katastarske parcele KP 6478/2, KO Novi Bar, opština Bar. Dejstvom transportnih sredstava prilikom istovara materijala, došlo je do oštećenja centralne krovne rožnjače između rastera 10 i 11, kao i naprsnuća dijagonale glavne krovne prednapregnute AB rešetke u liniji rastera 10 u skladištu 10. Takođe, uočeno je i oštećenje krovnog pokrivača na mjestu oslanjanja na centralnu rožnjaču. S obzirom na činjenicu da se u skladištu 10 svakodnevno vrši pretovar materijala, tokom kojeg je angažovan određen broj radnika i mehanizacije, kao i na činjenicu da nije utvrđen stepen oštećenja, a u cilju bezbjednosti, potrebno je što prije izvršiti rekonstrukciju krovne konstrukcije skladišta.

U prilogu je šematski prikaz oštećenja konstruktivnih elemenata.

S poštovanjem,

Sektor za razvoj
Inženjer za građ. investicije:
Ksenija Stanišić
Ksenija Stanišić

Direktor:
Dragan Šćekić
Dragan Šćekić

Pomoćnik izvršnog direktora:






Deda Delović
Deda Delović

DOSTAVLJENO:

1x Naslovu
1x Sektoru razvoja
1x a/a

PROJEKANT:  M - Projektování, s.r.o. Křižkova 10, 150 00 Praha 5		INVESTOR:  TLKA BAVR A.D. Opatov 13, Jihlava	
Objekt: Průmyslová hala	Účel: Průmyslová hala	Stupeň: Průmyslová hala	Číslo: 13
Podklad: Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala
Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala
Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala
Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala	Průmyslová hala



Černé spisy - kancelář

SKAŽENÍ 10

